



Instrucțiuni de montare a piuliței axului 434 0431 10

Producător auto: MAN

Modele:

Autoutilitare: E Series, F 2000,
M 2000 L, M 2000 M,
TGA, TGM, TGS, TGX

Autocare: 18, Lion's Coach,
Lion's Star, NG, NL, NM,
NÜ, RH, SG, SL, SÜ,
Tourliner, ÜL

Nr. OE: 81.90620-0086

Nr. identificare piesă:

434 0431 10
(piulița axului)

801974AE.H195 (TAM)




Fig. 1: Piulița axului (434 0431 10) este disponibilă ca accesoriu FAG.

În cazul în care piulița axului se desface în timpul intervențiilor asupra fuzetei (ex. înlocuirea TAM 801974AE.H195 – Modul Osie Camion), aceasta trebuie înlocuită. Aceasta este o piuliță cu autoblocare și va fi utilizată o singură dată.

Din acest motiv Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive furnizează piulița axului (nr. piesă 434 0431 10) ca element component al seriei de accesorii.

Forță de strângere: 740 Nm



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 05.2011

FAG 0019

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.