



Instrucțiuni de montare a kit-ului cu rulmenți de roată 713 6448 00

Producător: Chevrolet, Daewoo

Modele: Aveo, Kalos

Model: Cu/Fără ABS

Nr. piesă: 713 6448 00




Fig. 1: Kit-ul cu rulmenți de roată FAG 713 6448 00 ca soluție de reparații – butucul nu trebuie înlocuit

Pentru modelele menționate rulmenții pentru axa spate sunt disponibili doar ca sistem unitar fabricat de către producătorul autovehiculului (butuc cu rulment integrat).

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive oferă o soluție de reparație care permite înlocuirea separată a rulmentului.

Montarea și demontarea pieselor se efectuează folosind echipament specific atelierelor service.

Notă:

Pentru a introduce rulmentul în butuc apăsați inelul exterior!

Kit-ul cu rulmenți de roată 713 6448 00 poate fi montat pe butucuri cu sau fără sistem ABS.

Kit-ul este format din: rulment roată, șaibă elastică de siguranță și piuliță.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 05.2011
FAG 0020

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket