



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Konstrukční změna protiprachového krytu

Náhrada výrobku RIU 566283.H195 za 566283.01.H195

Výrobce: DAF

Náboje kola

OE čísla: 1657637
1391617
1818003
1812161

Ložiska kol


Staré obj. č.: 566283.H195

Nové obj. č.: 566283.01.H195

Při nalisování ložiska kola (Repair Insert Unit - RIU) s objednacím číslem 566283.H195 by mohlo u některých nábojů dojít k deformaci protiprachového krytu.

V nejhorším případě by se tím zablokovalo ložisko, proto by nábojem kola nebylo možné otáčet nebo by bylo možné otáčet jen těžce.

Z tohoto důvodu byl vyvinut změněný protiprachový kryt (viz obrázek 1).



Obrázek 1: Byl změněn vzhled protiprachového krytu



Obrázek 2: Nové provedení (566283.01.H195)

V důsledku této technické úpravy se změnilo objednáací číslo dílu z 566283.H195 na 566283.01.H195.

Výrobce nahradil příslušné náboje kol i v sériové výrobě. Původně existující náboje kol s následujícími čísly OE: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Ty byly redukovány na dvě objednáací čísla 1818003 a 1812161.

Na obou nábojích kol s novými ložisky kol byla úspěšně provedena kontrola geometrie a testy montáže.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Hotline: +420 602 240 554

Telefon: +420 267 298 601-7

E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026