



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Endret utforming av beskyttende støvdeksel

Utskiftning av del - RIU: 566283.H195 skiftet ut med 566283.01.H195

Produsent: DAF

Hjulnav
OE nr.: 1657637
1391617
1818003
1812161

Hjullager
Gammelt
delenummer: 566283.H195
Nytt delenr.: 566283.01.H195



Figur 2: Ny versjon (566283.01.H195)

Under montering av reservedelsinnsats (RIU) delenummer 566283.H195 kan det beskyttende støvdekselet bli vridd på enkelte hjulnav. I verste fall kan et vridd beskyttende støvdeksel føre til at et lager blir blokkert slik at det blir vanskelig eller umulig for hjulnavet å rotere.


Derfor er det utviklet et modifisert beskyttende støvdeksel (se bilde 1).

Som et resultat av denne tekniske endringen er delenummer 566283.H195 erstattet med 566283.01.H195.

Kjøretøyprodusenten har også erstattet de berørte hjulnavene som originalutstyr. Opprinnelig fantes det hjulnav med følgende OE-numre: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Disse er nå erstattet med bare nummer 1818003 og 1812161.

På begge hjulnavene er det foretatt en vellykket måling og installasjonstesting ved å bruke de nye RIU-ene.



Figur 1: Utformingen av støvbeskyttelsesdekselet er endret

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026