



FAG

INFO TECHNIQUE



Bague de capteur ABS disponible au détail

Constructeurs : DAF
SAF

Réfs. :
Roulements de roue (RIU) : 566074.H195
566834.H195
570530.H195

Bagues ABS : 434 0497 10
434 0498 10



Bague de capteur ABS réf. 434 0497 10 avec outillage spécial pour la pose

Dans les véhicules équipés d'un système ABS, il n'est pas forcément nécessaire de renouveler la bague de capteur ABS lorsqu'on change le roulement de roue. Son remplacement devient cependant obligatoire s'il est endommagé.

Les Repair Insert Unit (RIU) désignés ci-dessus pouvant être montés également sur les véhicules qui ne disposent pas d'un système ABS, sont fournis séparément de la bague de capteur ABS par Schaeffler Automotive Aftermarket.

En cas de besoin, la bague de capteur nécessaire à la réparation du roulement de roue d'un véhicule avec système ABS peut être commandée séparément au détail. Les bagues de capteur ABS sont répertoriées comme tel tant dans notre catalogue papier que sur notre catalogue en ligne.



Bague de capteur ABS réf. 434 0498 10

Bague de capteur ABS	Repair Insert Unit (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET