

**FAG**

SERVIZIO INFORMAZIONE



Disponibile la ruota fonica come accessorio

Produttore:
DAF
SAF

N. art.:
Cuscinetto ruota (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

Ruota fonica ABS: 434 0497 10
434 0498 10



Anello del sensore ABS 434 0497 10 con attrezzo speciale per il montaggio

Durante la sostituzione del cuscinetto ruota nelle vetture provviste di ABS non è sempre necessario sostituire la ruota fonica. Qualora questa fosse danneggiata è necessario sostituirla.



Ruota fonica 434 0498 10

Dal momento che il cuscinetto compatto di ricambio (RIU) può essere montato anche sulle vetture non provviste di ABS, Schaeffler Automotive Aftermarket non fornisce la ruota fonica insieme al RIU.

Se si effettua la riparazione del cuscinetto ruota su una macchina munita di ABS e che richiede la sostituzione della ruota fonica, allora questa può essere ordinata separatamente. Le ruote foniche sono indicati come accessori sia nel catalogo cartaceo sia nel catalogo web.

Ruota fonica	Cuscinetto compatto di ricambio (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaefller.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>