



FAG

SERVICE INFO – FAG 0032



Truck Hub Unit (THU) (лагер за главина на тежкотоварен автомобил)

Спазвайте монтажната ориентация

Производител: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Артикулни номер:
805003CA.H195
805011C
805012.06.H195
805092.07
571762.01.H195
803194.26
805003A.H195



Снимка 1: Комплект главина за камион (THU) с уплътнителен пръстен (вляво) и скосен ръб (вдясно) на вътрешния пръстен на лагера


Изброените по-горе лагерни възли, трябва да бъдат монтирани в правилната ориентация. Въпреки, че това се определя от формата на шийката на оста и от формата на вътрешния пръстен на лагера на THU, тази Сервизна Информация се предоставя за допълнително разясняване. Ключовата разлика

може да се види на вътрешния пръстен на лагера. Някои лагерни възли имат О- пръстен (фиг. 2) на вътрешната повърхност, където други лагери имат скосен или заоблен ръб (фиг. 3). В следващата таблица са описани функцията и монтажната ориентация на лагерните възли.



Снимка 2: Комплект главина за камион (THU) с О-пръстен

Арт. номер	Функция / монтажна ориентация
805003CA.H195 805011C 805012.06.H195 805092.07	О-пръстен / вътрешна страна
571762.01.H195 803194.26 805003A.H195	Скосен ръб / вътрешна страна



Снимка 3: Комплект главина за камион (THU) със скосен ръб

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0032