



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Ulkonäölliset erot - ABS anturirenkaat

Huomaa pyörännapojen erilaiset mallit

Autonvalmistajat: DAF

Til. nrot RIU

Repair Insert Unit
(pyörännavan
korjaussarja):

566283.01.H195

ABS

anturirenkaiden 434 0579 10

osanro: 434 0580 10


DAF-autoissa käytetään kahta erilaista pyörännapaa, joihin voidaan asentaa osanumerolla 566283.01.H195 tilattavat pyöränlaakeriysiköt (RIU).

Näihin pyörännapoihin sopivat ABS anturirenkaat kuitenkin poikkeavat toisistaan. Vaihdettaessa ne on tärkeää kiinnittää huomiota ulkonäöllisiin eroihin ja valita oikea rengas oikeaan napaan.

Osa numerolla 434 0579 10 sopii uuden mallin napoihin

Seuraavassa taulukossa on esitetty ABS anturirenkaiden sopivuus:

Pyörännapa	Til. nrot RIU Repair Insert Unit (pyörännavan korjaussarja)	Til. nrot DAF ABS anturirengas	Til. nrot FAG ABS anturirengas
Aiempi versio	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Uusi versio	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



ABS anturirengas osanumerolla 434 0580 10 sopii vanhan mallin pyörännapoihin

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY

Tel. +358 (0)207 36 6204

Fax +358 (0)207 36 6205

info.fi@schaeffler.com

www.schaeffler.fi



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0033