



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Synliga skillnader - ABS-ring

Notera de olika utförandena hos hjulnaven

Tillverkare: DAF
Best.nr. RIU
Repair Insert Unit
(reparationssats till
kompaktlager): 566283.01.H195
Best.nr. till ABS-ring: 434 0579 10
434 0580 10




Hos fordon från DAF används två olika hjulnav,
i vilka hjullagerenheter (RIU) med
best.nr. 566283.01.H195.

Ringarna till ABS-givarna skiljer sig åt hos dessa
hjulnav. Vid byte av ring till ABS-givaren är det
viktigt att identifiera de synliga skillnaderna och
para samman rätt ring med rätt nav.

Best.nr. 434 0579 10 är lämplig till nav i det nya utförandet

Följande tabell visar de identifierbara egenskaperna hos de två olika
ABS-ringarna:

Hjulnavet	Best.nr. RIU Repair Insert Unit (reparationssats till kompaktlager)	Best.nr. DAF Givarkrans till ABS	Best.nr. FAG Givarkrans till ABS
Tidigare utförande	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Nytt utförande	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Ringen till ABS-givare med best.nr. 434 0580 10 är lämplig till hjulnav
i det gamla utförandet

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0033