



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



Pyöränlaakerimoduulin muutos

Tarvittavat lisäkomponentit

Autonvalmistajat: Alexander Dennis

Mallit: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA-akselin
tunniste:

S63U, S75U, T75U


Huoltosarjan osanro (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (suora vaihto)

Til. nrot (FAG): 805993.H195



Kuva 1: Akseleissa, joiden tunniste on S63U, on pyöränlaakerimoduulin lisäksi vaihdettava myös jarrulevy, pyörän kiinnitin, pyöränpultit ja kiinnitysruuvit

Linja-autojen valmistaja Alexander Dennis alkoi edellä mainittujen DANA-akselien (S63U, S75U, T75U) tapauksessa käyttää **Timkenin** sijasta **FAG:n** toimittamia pyöränlaakereita.

Jos tunnisteella S63U, S75U ja T75U varustettujen akselien korjauksen yhteydessä käytetään vielä pyöränlaakeria Timken, on lisäkomponentit vaihdettava.

Varaosat voidaan tilata linja-auton valmistajalta. Seuraavassa taulukossa on esitetty tarvittavien osien numerot.

Akselin tunniste	Tarvittavat komponentit	Til. nrot Alexander Dennis	Lukumäärä
S63U	Pyörän kiinnitin Pyöränpultti Jarrulevy Kiinnitysruuvit	658468-3 650723-2 658468-4 658468-5	1 x 10 x 1 x 14 x
S75U	Pyörän kiinnitin Kiinnitysruuvit	661391-2 661391-3	1 x 14 x
T75U	Pyörän kiinnitin Kiinnitysruuvit	661391-2 661391-3	1 x 14 x
NDS 80	Ei mitään	-	-

Kiinnitysruuvien kiristysmomentit: 236 – 260 Nm



Kuva 2: Pyöränlaakerimoduuli FAG 805993.H195

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0034