



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



A kerécsapágymodulra történő átállás

Kiegészítő komponensek szükségesek

Gyártó: Alexander Dennis

Modellek: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA-
tengelyek

jelölései: S63U, S75U, T75U


Service Kit cikkszámai (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (közvetlen csere)

Cikksz. (FAG): 805993.H195



1. ábra: Az S63U jelölésű tengelyeknél a kerécsapágymodul mellett kiegészítőleg a féktárcsát, a kerékfelfogást, a kerék töcsavarokat és a rögzítőcsavarokat is ki kell cserélni

Az alkatrészeket az autóbussz gyártójától lehet beszerezni.

A következő táblázat a szükséges cikkszámokat tartalmazza.

Tengely jelölése	Szükséges komponensek	Cikksz. Alexander Dennis	Mennyiség
S63U	Kerékfelfogás	658468-3	1 x
	Kerék töcsavarok	650723-2	10 x
	Féktárcsa	658468-4	1 x
	Rögzítőcsavarok	658468-5	14 x
S75U	Kerékfelfogás	661391-2	1 x
	Rögzítőcsavarok	661391-3	14 x
T75U	Kerékfelfogás	661391-2	1 x
	Rögzítőcsavarok	661391-3	14 x
NDS 80	Nincs	-	-

A rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka: 236-260 Nm



2. ábra: 805993.H195 cikkszámú FAG kerécsapágymodul

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0034