



FAG Service-Info



Montage-instructie

Wegvallen van de vetpatroon bij wielnaven met FAG SmartSET voor BPW-assen


Asfabrikant: BPW

Artikelnr.: 723 5007 10
723 5008 10
723 5009 10
723 5014 10

Raadpleeg de onderdelencatalogus voor de actuele toewijzing

Voor de levensduur van een wiellager is het juiste smeermiddel in voldoende hoeveelheid zeer belangrijk. Daarom worden in wielnaven van asfabrikant BPW (afbeelding 1) af fabriek centraal geplaatste vetpatronen als smeermiddelvoorraad gebruikt. Bij werken aan deze wielnaven moeten zowel de vetpatroon als de wiellagers worden gereinigd en worden voorzien van nieuw smeermiddel.


Schaeffler Automotive Aftermarket biedt voor de vervanging van de wiellagers voortaan een alternatieve reparatiemethode voor BPW-assen aan. Ze bestaat uit een wielnaaf (afbeelding 2) met voormonteerde FAG SmartSET, die reeds voorzien is van smeermiddel.



Afbeelding 2: Wielnaaf met FAG SmartSET voor BPW-assen

Let op:

Wegens de gesloten constructie van de FAG SmartSET wordt bij deze wielnaaf **geen vetpatroon** gebruikt.



Afbeelding 1: Vetpatroon (zwart) van een wielnaaf voor BPW-assen

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.