



FAG Servis Bülteni



Montaj Notları

BPW Akslarda FAG SmartSET ile Önceden Greslenmiş Tekerlek Rulmanları


Aks üreticisi: BPW

Parça no.: 723 5007 10
723 5008 10
723 5009 10
723 5014 10

Güncel bilgiler için parça kataloğuna bakın

Tekerlek rulmanları için iyi bir servis ömrü sağlama konusu olduğunda yeterli miktarda ve doğru yağlayıcı uygulamak son derece önemlidir. Bu nedenle, BPW poryalarında (Şekil 1) yağlama sağlamak için bileşenin ortasına önceden takılmış gres hazneleri bulunur. Tekerlek poryalarındaki çalışmalarınızı tamamlarken, hem gres haznesini hem de tekerlek rulmanlarını temizlemeli ve yeni yağlayıcı eklemelisiniz.


Schaeffler Automotive Aftermarket artık BPW akslarındaki tekerlek rulmanlarını değiştirmek için alternatif bir onarım yöntemi sunmaktadır. Çözüm ise bir porya (Şekil 2) ve ön yağlanmış FAG SmartSet'tir.



Şekil 2: BPW aksları için FAG SmartSET özellikli tekerlek rulmanı

Not:

FAG SmartSet kapalı bir ünite olduğundan, poryaya gres haznesi takılmamıştır.



Şekil 1: BPW aksları için porya gres haznesi (siyah)



Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: + 90 212 385 35 84

www.repxpert.com.tr

www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER

REP>XPERT