



SERVICE INFO – INA 0004



Sugedęs generatoriaus skriemulys

Pakeitimas generatoriaus skriemuliu su sankaba 535 0116 10

Gamintojas: Nissan, Renault

Modeliai:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Varikliai: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

Originalios
dalis (OE)
numeris:

Nissan: A660 - C300BX
A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465
82 00 113 636

Dalies Nr.: 535 0116 10



2 pav. 535 0116 10 – INA generatoriaus skriemulys su sankaba

Dėl didelės apkrovos ir standartiškai montuojamo generatoriaus skriemulio konstrukcijos (1 pav.) priekinė pagalbinė pavara dažnai sugenda.

Todėl ją reikia patikrinti kaskart atliekant techninės priežiūros darbus ir prireikus pakeisti.



1 pav. Vibracijas slopinančio generatoriaus skriemulio antroji pusė

Ant defektuoto skriemulio guma yra porėta, suskilinėjusi arba visiškai atsiskyrusi nuo metalinių dalių. Dėl to slopinamasis poveikis visiškai prarandamas.

„Schaeffler Automotive Aftermarket“ siūlo gerą išeitį – pakeisti šią dalį generatoriaus skriemuliu su sankaba 535 0116 10 (2 pav.). Šis generatoriaus skriemulys su sankaba atitinka techninius sistemos reikalavimus ir gali būti naudojamas be jokių apribojimų.

Jeigu generatoriaus skriemulio vibracijų slopintuvas veikia netinkamai, gali įvykti rimtas automobilio gedimas.

Kad sumontuotumėte tinkamai, vadovaukitės pateiktomis montavimo instrukcijomis.

Laikykitės transporto priemonės gamintojo specifikacijų!



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0004