



SERVICE INFO – INA 0004



Ģenerators mehānisms darbības traucējums

Pāreja uz ģenerators brīvgaits mehānismu 535 0116 10

Ražotājs: Nissan, Renault

Modeļi:

Nissan: Micra III
Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Dzinēji: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

Orģinālā aprģekojuma numurs:

Nissan: A660 - C300BX
A660 - C300EX
Renault: 77 01 476 465
82 00 113 636

Rez. daļas Nr.: 535 0116 10



Ģenerators mehānisms, kas uzstādģts standarta komplektģcijģ, lielģs slodzes un konstrukcijas dģļ (1. attģls), priekšģjģs daļas papildu piedziņai bieži rodas darbģbas traucģjumi.

Tģdģļ tas jģpģrģbauda katrģ tehniskģs apkopes reizģ un nepieciešamģbas gadģjumģ jģnomaina.



1. attģls: Ģenerators mehānģms vibrģciju slģpģtģģa virzienmaiņģ

2. attģls: 535 0116 10 – INA ģenerators brģvģgaitas mehānģms

Ja mehānģms ir bojģts, gumģja ir poraina, saplaisģjusģ vai pilnģgi atdalģjusģies no metģla detaļģm. Tģ rezultģtģ, tai vairs nav nekģda slģpģšanas efekta.

Schaeffler Automotive Aftermarket piedģvģ atbģlstošu risinģjumu – pģreju uz ģenerators brģvģgaitas mehānģsmu 535 0116 10 (2. attģls). Ģenerators brģvģgaitas mehānģms atbģst sistģmas tehniskģjģm prasģbģm un to var izmantot bez šaubģšanās.

Ja ģenerators mehānģms vibrģciju slģpģtģģs darbojas nepareģzi, transportlģdzeklis var salģzt.

Lai nodrošinģtu mehānģms pareģzu montģžu, lģdzu, izmantoģjiet snģgtģs uzstģdģšanas instrukcijas.

Lģdzu ievģroģjiet transportlģdzekļa ražotģģa specģfikģcijas!

INA 0004



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET