



SERVICE INFO – INA 0005



Опасность ошибки при выборе натяжных роликов 531 0054 30 и 531 0626 30

Автопроизводитель:

Opel, Daewoo, Chevrolet, Vauxhall, Holden

Модель:

OPEL Astra F-G, Calibra A, Vectra A-B, Frontera A, Kadett E, Omega B

CHEVROLET Evanda, Lacetti, Rezzo

DAEWOO Evanda, Lacetti, Nubira, Rezzo

LuK-AS номер :

531 0054 30

531 0626 30

OE-номер: 56 36 738

56 36 729

Номер автопроизводителя:

979195

979488

При установке вышеозначенных натяжных роликов необходимо обращать особое внимание на соответствие натяжного ролика выбранной модели автомобиля.

Внешне обе модели кажутся идентичными.



Рис. 1: 531 0626 30 (97 94 88)

Натяжной ролик 531 0626 30 имеет более широкий рабочий диапазон и диапазон регулировки. Кроме того, он оснащен термостойкий подшипник, рассчитанным для высоких температур.



Рис. 2: 531 0626 30 (97 94 88)

Различать натяжные ролики можно по заводскому номеру, выбитому на задней крышке (рис. 2, указано стрелкой).



Силы преднатяжения и демпфирования этих натяжных роликов **не одинаковые!**

Неправильный выбор может вызвать проскакивание зубчатого ремня, приводящее к поломке двигателя.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0005