

Montážní pokyn k napínací kladce 531 0402 20

Výrobci vozidel:


Audi, Škoda, Volkswagen

Motor: 2.5 TDI


Kód motoru: AFB, AKN, AYM, AKE,
BAU BDH, BCZ, BDG,
BFC

LuK-AS-č.: 531 0402 20

OE-č.: 059 109 243 D
059 109 243 J



Obrázek 1: 531 0402 20 (pohled zezadu)



Obrázek 2: Ložiskový štít klikové hřídele

Při práci na rozvodech je nutné dbát na správnou montáž napínací kladky **531 0402 20**.



Chybná montáž způsobí při provozu značné poškození motoru!
Je nutné dbát údajů výrobce vozidla!

Legenda:

- (1) Upevňovací šroub napínací kladky
- (2) Dorazový čep
- (3) Šestihranný otvor
- (4) Závit pro upevnění napínací kladky
- (5) Vratná páka
- (6) Hydraulický napínač řemene
- (7) Kontaktní plocha vratné páky
- (8) Otočný bod vratné páky

Při montáži hydraulického napínače řemene (6) a napínací kladky je nutné dbát na správné nastavení dorazového čepu (2) napínací kladky (viz **obrázek 3** a **obrázek 4** na straně 2).

Dorazový čep (2) musí při montáži bezpodmínečně dosedat na kontaktní plochu (7) vratné páky (5).

Montážní pokyn k napínací kladce 531 0402 20


Správně!

Obrázek 3:


Dorazový čep (2) napínací kladky směřuje proti kontaktní ploše (7) vratné páky (5).

Obrázek 4:

Šestihranný otvor (3) leží přibližně v pravém úhlu k ose upevňovacího šroubu (1) napínací kladky a otočného bodu (8) vratné páky (5) (viz žluté orientační linky).



Obrázek 3: Správná montážní pozice (pohled zezadu)



Obrázek 4: Správná montážní pozice (pohled zepředu)


Chybně!

Obrázek 5:


Dorazový čep (2) napínací kladky leží na zadní straně vratné páky (2).

Obrázek 6:

Šestihranný otvor (3) leží v přímé linii s osou upevňovacího šroubu (1) napínací kladky a otočného bodu (8) vratné páky (5) (viz žluté orientační linky).



Obrázek 5: Chybná montážní pozice (pohled zezadu)



Obrázek 6: Chybná montážní pozice (pohled zepředu)

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 11.2007

INA 0007

Technické změny vyhrazeny

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG