



Optiske forskelle på strammerulle 531 0565 30

Bilernes producenter:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, Ford


Model:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Škoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy

Motor: 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

Luk-AS-nr.: 531 0565 30


OE-nr.: 038 109 243 M
045 109 243 F



Figur 1: 531 0565 30 (gammel)

Optiske karakteristikker:

- Excentrik af sinteret metal
- Overfladelag E-Coat (sort)
- Blå kuglepakning



Figur 2: 531 0565 30 (nyt)

Optiske karakteristikker:

- Excentrik af pressestøbt aluminium
- Overfladelag zink-fosfor (lysbrun)
- Brun eller blå lejepakning

Indenfor rammerne af fortsat udvikling af vores produkter har vi modificeret strammerulle **531 0565 30**.

Nærværende serviceinformation giver en forklaring på optiske egenskaber af den "gamle" og "nye" specifikation.

⚠ Strammerullens "gamle" specifikation kan fortsat bruges og monteres i overensstemmelse med oplysninger fra køretøjfabrikanten!

⚠ Ved montering af den "nye specifikation" skal man passe på, at strammerullens overflade ikke ødelægges!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 10.2007
INA 0011

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket