

SERVICE-INFO



Hihnankiristimen 531 0565 30 ulkonäölliset erot

Ajoneuvo – valmistajat:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, Ford

Mallit:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Škoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy


Moottorit: 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

Tuotenro INA: 531 0565 30

OE Nrot: 038 109 243 M
045 109 243 F

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi hihnankiristimeen tuotenro INA. 531 0565 30 on tehty muutoksia.

Kuvissa on esitetty ohjainrullien ulkonäölliset erot.




Kuva 1: 531 0565 30 (Vanha malli)

Ulkonäölliset ominaisuudet:

- Epäkesko sintrattua metallia
- Pinnassa E-coat pinnoitus (musta)
- Sininen laakerin tiiviste



Vanhaa mallia voidaan edelleen käyttää ja sen voi asentaa ajoneuvoihin niiden valmistajien ohjeiden mukaisesti.



Kuva 2: 531 0565 30 (Uusi malli)

Kuva 2 ominaisuudet:

- Epäkesko alumiinia
- Pinnassa Sinkki fosfaatti maali (v.ruskea)
- Sininen tai ruskea laakerin tiiviste



Uuden mallin asennuksessa tulee noudattaa varovaisuutta juoksupinnan vaurion välttämiseksi.

Molemmat mallit täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta edellä mainituissa ajoneuvoissa



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 10.2007

INA 0011

Technical subject to change

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

