

SERVICE-INFO



Utseendemässiga skillnader hos spännrulle 531 0565 30

Fordonstillverkare:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, Ford

Modell:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Škoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy

Motor: 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

LuK-AS-nr.: 531 0565 30

OE-nr.: 038 109 243 M
045 109 243 F




Bild 1: 531 0565 30 (tidigare utförande)

Utseendemässig karaktär:

- Excenter av sintrad metall
- Ytbehandling E-coat (svart)
- Blå lagertätning




Bild 2: 531 0565 30 (nytt utförande)

Utseendemässig karaktär:

- Excenter av aluminiumgjutgods
- Ytbehandling med zink-fosfor (ljusgrå)
- Brun eller blå lagertätning

Inom ramen för löpande produktutveckling har förändringar utförts hos avlänkningsrulle med best.nr. **531 0565 30**.

Denna serviceinformation visar skillnaderna i utseende hos tidigare och nyare utförande.



Det tidigare utförandet hos spännrullen kan vidare användas och monteras enligt fordonstillverkarens anvisningar!



Se till att ytan hos spännrullen inte skadas vid montering av det "nya" utförandet!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 10.2007

INA 0011

Rätt till ändringar förbehålles

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

