

Νέα βίδα - τεντωτήρας 531 0342 30

Κατασκευαστής οχήματος:

Volkswagen, Volvo

Μοντέλα:

Volkswagen Crafter 30-35,
Crafter 30-50,
LT 28-35, LT 28-46, T4
Volvo 850, S70, S80, V70

Κινητήρας: 2.5 SDI, 2.5 TDI

Κωδ. INA: 531 0342 30

Κωδ. OE:

Volkswagen

074 109 243 M

074 109 243 K (αντικαταστάθηκε)


074 109 243 E (αντικαταστάθηκε)

Volvo

8677053

9186258 (αντικαταστάθηκε)

9464101 (αντικαταστάθηκε)



Εικόνα 1: 531 0342 30



Εικόνα 2: Γνήσια βίδα

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μας παρέχουμε τον τεντωτήρα **531 0342 30** με μια νέα βίδα (εικόνα 3).

Χαρακτηριστικά:

πλακέ κεφαλή βίδας με Torx
Κεφαλή βίδας $\varnothing$ **18,5 mm**
κατηγορία αντοχής **10.9**
ασφαλιστική κόλλα για βίδες στο σπείρωμα
αυξημένη ασφάλιση



Εικόνα 3: Βίδα στη συσκευασία INA

Η INA συνιστά να αντικατασταθεί η γνήσια βίδα (εικόνα 2) με την παρεχόμενη βίδα.

Ροπή σύσφιγξης: $20 \pm 1,5$ Nm



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 12.2007

INA 0015

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG