

## Modifica del materiale della superficie di scorrimento del galoppino 531 0606 20

**Fabbricante:**

Iveco, Magirus-Deutz

**Codice motore:** F2BE0682A

**Codice LuK-AS:** 531 0606 20

**OE Numero:** 500346227 (Plastica)  
504106749 (Metallo)



**Figura 1: Galoppino in Plastica**

Il costruttore di camion e autobus IVECO ha sostituito il tendicinghia con rullo in plastica (N. OE **500 346 227**) con un tendicinghia con rullo metallico (N. OE **504 106 749**).



**Figura 2: Galoppino in Metallo**

A causa delle modifiche costruttive Schaeffler Automotive Aftermarket offre adesso anche la versione con rullo metallico.



! Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 06.2008  
**INA 0020**

Con riserva di modifiche tecniche  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

**Per ulteriori informazioni:**

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler.it> • <http://www.schaeffler-aftermarket.com>

