

## Materiaalwijziging van het loopvlak van spanrol 531 0606 20

### Autofabrikanten:

Iveco, Magirus-Deutz

**Motorcode:** F2BE0682A

**LuK-AS-nr.:** 531 0606 20

**OE-nr.:** 500346227 (kunststof)  
504106749 (metaal)



**Fig. 1:** Looprol van kunststof

Vrachtwagen- en busfabrikant IVECO heeft de riemspanner met kunststofrol (OE-nr. **500 346 227**) vervangen door een riemspanner met metalen rol (OE-nr. **504 106 749**).



**Fig. 2:** Looprol van metaal

Vanwege deze constructiewijziging biedt Schaeffler Automotive Aftermarket nu ook de uitvoering met metalen rol aan.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert op [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versie 06.2008

**INA 0020**

Technische wijzigingen voorbehouden  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

### Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

