

SERVICE-INFO



Идентификация на правилната обтяжна ролка 531 0399 20 и 531 0500 20

Производител:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модел:

- Audi A3, TT, TT Roadster
- Seat Alhambra, Leon, Toledo II
- Skoda Octavia
- Volkswagen Bora, Golf IV, New Beetle

Двигатели:


1.8, 1.8T

LuK AS Артикулен номер:


531 0399 20
531 0500 20

OE номер:

531 0399 20 06B 109 243 (дейности)
531 0500 20 06B 109 243 F (дейности)
06B 109 243 D
06B 109 243 A



Снимка 1: 531 0399 20



Снимка 2: 531 0500 20

При смяната на обтяжната ролка на ангренажния ремък точното определяне на превозното средство трябва да се провери.

От пръв поглед е почти невъзможно да се установи разлика между обтяжните ролки 531 0399 20 и 531 0500 20.



Ако се монтира погрешната обтяжна ролка, това **може да доведе до повреда на двигателя**.

Забележка:

Тези обтяжни ролки **не** са взаимозаменяеми поради различните геометрии на крайните им ограничители.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 06.2008
INA 0021

Запазваме си правото за технически промени
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

