

SERVICE-INFO



Замяна на ролката за ремък на генератор 535 0117 10 с механизъм за свободен ход на генератор 535 0105 10

Производител: Dacia, Renault

LuK AS артикулни номер (стария):
535 0117 10

LuK AS артикулни номер (нов):
535 0105 10

OE номер:

• Renault 77 00 110 616

Генератор #: 82 00 323 137



Снимка 1: 535 0117 10

Ремъчната ролка за генератор **535 0117 10** (Фигура 1) вече не се предлага и е заменена с механизъм за свободен ход на генератор **535 0105 10** (Фигура 2).



Снимка 2: 535 0105 10




Снимка 3: Изглед на смяната

Справочно съдържание от INA:

- 1 x Механизъм за свободен ход на генератор
- 1 x Покриваща капачка

Бележка по монтажа:

1. Разхлабете обтегача и свалете V-образния клиновиден ремък
2. Проверете всички компоненти за задвижване на ремъка – сменете повредените компоненти
3. Свалете оригиналната ролка за ремъка от генератора (виж **снимка 3**)
4. Монтирайте механизъм за свободен ход на генератор **535 0105 10** със съответния специализиран инструмент (виж **снимка 4**)
5. Монтирайте капачката за уплътнение на механизма за свободен ход на генератор – **убедете се, че тя ляга правилно и приляга плътно!**
6. Монтирайте V-образния клиновиден ремък



Снимка 4: Преглед на специалните инструменти

- a. 400 0235 10 (Торкс, къс)
- b. 400 0201 10 (Торкс, стандартен)
- c. 400 0200 10 (Многогълна глава, стандартен)
- d. 400 0234 10 (Многогълна глава, къс)

Важно:

Отказът на ремъчна ролка на генератора може да повлияе на ремъка за основно задвижване и да причини скъпо струващи повреди на двигателя.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 11.2008
INA 0026

Запазваме си правото за технически промени
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

