

SERVICE-INFO



Hydrauliska ventillyftare för VAG-motorer med enhetsinsprutning pump - spridare Skillnaden finns i detaljerna

420 0102 10 – tidigare utförande

Tillverkare: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra
VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Motorer: 1.9 TDI

OE-nr.:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA




Bild 1: 420 0102 10 är inte utbytbar mot 420 0209 10

Nytt utförande - 420 0209 10

Tillverkare: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modeller (urval):

Audi: A3, A4, A6
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Motorer: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

OE-nr.:

VAG: 038 109 309 C
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA

Teknisk bakgrund:

I samband med införandet av partikelfilter blev det nödvändigt att införa hydrauliska ventillyftare med väsentligt ökad ytkvalitet. Tack vare användning av en speciell ytbehandling, erhåller lyftarna en yta som är mer motståndskraftig mot korrosion och minskar friktionen och förslitningen hos lyftarna.

Hos VAG-motorer med enhetsinsprutning av typen pump-spridare används två olika typer av lyftare, som nu också marknadsförs av Schaeffler Automotive Aftermarket på den fria reservdelsmarknaden.

OBS:

Beakta ovillkorligen de begränsningar för användning som är angivna i våra kataloger för de båda artiklarna. Dessa begränsningar kompletteras och uppdateras löpande på grundval av information från fordonstillverkarna. Allmänt gäller dock, att det tidigare utförande inte får användas i fordon där den nyare versionen redan används. Omvänd användning är dock möjlig.



lakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 07.2009

INA 0038

Rätt till ändringar förbehålles

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

