



SERVICE INFO – INA 0043



Role întinzătoare 531 0535 20 și 531 0819 10

Risc de confuzie între componente

Producător: Honda, Opel, Vauxhall

Modele:

Honda: Civic

Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva

Motorizare: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

Nr. identificare

piesă: 531 0535 20
531 0819 10




Fig. 1: 531 0535 20 – model vechi (stânga), model nou (dreapta)

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

Rolele întinzătoare 531 0535 20 și 531 0819 10 sunt înlocuite cu un nou model, dar codul de reper nu s-a schimbat. Modificările arată mai ușor diferența între cele două tipuri.

Caracteristica distinctivă cea mai clară este numărul produsului imprimat pe piesă și culoarea oțelului pentru arcuri (Fig. 1 și Fig. 2).



Fig. 2: 531 0819 10 – model vechi (stânga), model nou (dreapta)

Număr piesă	Număr produs
531 0535 20	F-585923
531 0819 10	F-589868

Noile modele au de asemenea role de susținere/ghidare cu o suprafață șlefuită, iar oțelul pentru arcuri folosit este rezistent la coroziune.

Datorită similarității dintre cele două tipuri de role întinzătoare, trebuie avută o grijă extrem de mare să se asocieze codul de reper corect cu autovehiculul corespunzător. Montarea unui întinzător greșit poate determina deteriorarea motorului!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0043



SCHAEFFLER

REP>XPERT