



Nebezpečenstvo zámieny napínacích kladiek 531 0535 20 a 531 0819 10

Výrobci: Honda, Opel, Vauxhall

Modely:

Honda: Civic

Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva


Motory: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

OE-č.:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-Doo

Objednacie č.:


- (1) 531 0535 20
- (2) 531 0819 10



Obrázok 1: 531 0535 20

Pri výmene napínacích kladiek s objednávkovými číslami **531 0535 20** popr. **531 0819 10** je nutné dbať na presné priradenie k vozidlu.

Obe napínacie kladky takmer nemožno opticky rozlíšiť. Jediným rozdielom je iná geometria napínacej pružiny (pozri **obrázok 1 a 2**).



Obrázok 2: 531 0819 10

Dôležité:

Kladky sa nesmú zameniť! Pri montáži nesprávnej napínacej kladky vzniká nebezpečenstvo poškodenia motora!



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 10.2009

INA 0043

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket