

SERVICE-INFO



Förväxlingsrisk hos spännrullar 531 0535 20 a 531 0819 10

Fordonstillverkare:

Honda, Opel, Vauxhall

Modeller:

Honda: Civic

Opel: Astra G, Astra H, Combo,
Corsa B, Corsa C, Corsa D,
Meriva, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V,
Corsa Mk II, Combo,
Meriva

Motorer:

1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

OE-nr.:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-Doo

- Best. Nr.:**
- (1) 531 0535 20
 - (2) 531 0819 10




Bild 1: 531 0535 20



Bild 2: 531 0819 10

Vid byte av spännrullar med best.nr. **531 0535 20** alternativt **531 0819 10**, måste exakt den komponent som är avsedd för fordonet användas.

Båda spännrullarna är nästan omöjliga att skilja åt utseendemässigt. Den enda skillnaden är annorlunda geometri hos spännfjädern (se **bild 1 a 2**).

OBS:

Rullarna får inte förväxlas!
Vid montering av felaktig rulle finns det risk för motorskador!



Iakttag fordonstillverkarens
specifikationer!

Aktuella reservdelar finns
i vår onlinekatalog på
www.schaeffler-aftermarket.com
eller i RepXpert under
www.repxpert.com.

Version 10.2009

INA 0043

Rätt till ändringar förbehålles

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

