



SERVICE INFO – INA 0055



Изменение конструкции роликов некоторых натяжителей ремня привода вспомогательных агрегатов

Автопроизводитель:

Audi, Chevrolet, Isuzu,
Land Rover, MG, Opel,
Renault, Rover, Seat,
Skoda, Vauxhall,
Volkswagen, Volvo

Артикулы:

533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30

Более подробную классификацию автомобилей можно найти в наших каталогах.



Рис 1: Увеличенный вид различий роликов предыдущей конструкции (слева) и новой конструкции (справа)

Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает модифицированные ролики для указанных натяжителей. Разница состоит, как показано на рис 1, в покрытии (предыдущая версия – черное, новая - металлическое) и в соединении половинок рабочих поверхностей (предыдущий вариант – заклепка, новый - скоба).

В течении переходного периода мы можем иметь обе версии на складе. Обе версии отвечают одинаковым техническим требованиям и могут быть использованы без ограничений на автомобилях, указанных в каталогах.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua

INA 0055



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET