

SERVICE-INFO



Materialändring hos brytrulle 532 0501 10

Tillverkare: Ford, Mazda

Modeller:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda: 121 III

Motorer:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

OE-nr.:

Ford: 95WF-19A216-AC (tidigare)
95WF-19A216-AD (tidigare)
YS4E-19A216-AA (nuvarande)

7109163 (tidigare)

1112807 (tidigare)

1139951 (nuvarande)

Mazda: 1E03-15-930A

Best. nr.: 532 0501 10



Bild 1: tidigare utförande av metall



Bild 2: nytt utförande av plast

Inom ramen för vår ständiga utveckling av våra produkter har mantelytan hos brytrulle 532 0501 10 av metall, ersatts av mantelyta av plast.

Under övergångsfasen kan det förekomma att både brytrullar med metallyta och yta av plast levereras.

OBS:

Båda brytrullarna kan användas utan begränsningar för de fordon som finns förtecknade i katalogen, trots olikheterna i utförande.



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 04.2010

INA 0059

Rätt till ändringar förbehålles

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

