



SERVICE INFO – INA 0070



Изменение материала обводного ролика 532002010

Автопроизводитель:

Citroen, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

Модели:

Citroen: AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX

Fiat: Ulysse

Lancia: Zeta

Nissan: Micra

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806

Rover: 100

Двигатели:

Citroen: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V

Fiat: 2.0 16V, 2.1 TD

Lancia: 2.0 16V, 2.1 TD

Nissan: 1.5 D

Peugeot: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16

Rover: 1.4 D, 1.5 D

Оригинальные OE номера:

Citroen:

0830.11 (заменен)

0830.14 (заменен)

0830.16 (заменен)

0830.37 (актуальный)

Fiat:

9400830149 (заменен)

9400830379 (актуальный)

Lancia:

9400830149 (заменен)

9400830379 (актуальный)

Nissan:

13077-6F900 (заменен)

13077-6F901 (актуальный)

Peugeot:

0830.11 (заменен)

0830.14 (заменен)

0830.16 (заменен)

0830.37 (актуальный)

Rover:

LHV100250 (заменен)

LHV100080 (актуальный)

Артикульный номер: 532 0020 10



Рис. 1: Прежняя конструкция из металла.

Наружная поверхность обводного ролика 532002010 была изменена с металлической на пластиковую (см. рис. 1 и 2).

Во время переходного производственного периода в поставках возможно встретить как металлический, так и пластиковый ролик.



Рис. 2: Нынешняя конструкция из пластика.

❖ Важно!

Оба этих ролика, несмотря на изменение конструкционного материала, могут быть использованы без каких-либо ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0070