



Observație privind montarea brațului întinzător 534 0110 20 cu știft de blocare

Producător: Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot

Modele:

Citroen: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara
Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia: Phedra, Zeta
Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Motorizare:

Citroen: 2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Nr. OE:

Citroen: 5751-55
Fiat: 9636355180 (înlocuiește)
9634465780 (înlocuiește)
9653522380 (nou)
Lancia: 9636355180 (înlocuiește)
9634465780 (înlocuiește)
9653522380 (nou)
Peugeot: 5751-55

Nr. identificare piesă:

534 0110 20




Fig. 1: 534 0110 20 — Braț de întindere INA prevăzut cu știft de blocare

Când montați brațul întinzător 534 0110 20 asigurați-vă că știftul de blocare rămâne în locașul său până la finalizarea montării brațului și curelei trapezoidale.

Setările de fabrică ale brațului întinzător se pierd în cazul în care știftul este scos prea devreme. Brațul întinzător este activat și face montarea dificilă, chiar imposibilă în anumite cazuri.

Notă:

În principiu, secvența în cauză este aplicabilă tuturor roloror întinzătoare și brațelor întinzătoare cu știft de blocare.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Atenție:

Nerespectarea procedurii poate cauza defecțiuni majore!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 05.2011

INA 0073

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.