

SERVICE-INFO



Versiuni diferite ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0199 10

Producător: Toyota
Modele: Echo, Yaris, Yaris Verso
Motorizare: 1.4 D4d
Nr. OE: 27415-33020
Nr. identificare piesă:
535 0199 10




Fig. 1: Prima versiune



Fig. 2: A doua versiune

Imaginile reprezintă cele două versiuni ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0199 10.

Diferențele majore dintre cele două versiuni sunt garniturile rulmenților și dispozitivele de fixare ale instrumentului special de demontare, testare și ansamblare.

Notă:

În ciuda diferențelor dintre versiuni, fuliile de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi utilizate fără restricții la autovehiculele menționate în catalog.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 05.2011

INA 0074

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

