



Útmutatás az 531 0317 10 cikkszámú feszítőgörgő (alaplapi rögzítéssel) beszereléséhez

Gyártó: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A2
Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motorok: 1.4, 1.6

OE sz: 036 109 243 AB (lecserélve)
036 109 243 AD (lecserélve)
036 109 243 E (lecserélve)
036 109 243 L (lecserélve)
036 109 243 R (lecserélve)
036 109 243 AF (aktuális)

Cikksz.: 531 0317 10



1. ábra: 531 0317 10 – Feszítőgörgő alaplap rögzítéssel

Az 531 0317 10 cikkszámú feszítőgörgő szerelésénél feltétlenül ügyeljen az alaplap megfelelő ülésére. Ennek helyesen kell ülnie a motorbloknak az erre előkészített reteszelésében.

Az alaplap hibás rögzítése a feszítőgörgő hibás működéséhez vezethet.

Útmutatás:

Az alaplap korrekt ülésére alapvetően minden alaplapos rögzítésű feszítőgörgőnél ügyeljen.



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2011.05 állapot
INA 0076

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket