

SERVICE-INFO



Αλλαγή υλικού για την τροχαλία τάσης 531 0404 10

Κατασκευαστής: Dacia, Nissan, Renault

Μοντέλα:

Dacia: Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Κινητήρες:

Dacia: 1.2 16V
Nissan: 1.2 16V
Renault: 1.2 16V

Κωδικοί ΟΕ:

Nissan: 13077-00QAG
(αντικαταστάθηκε)
13077-00QAL (τρέχον)
Renault: 77 11 115 394
(αντικαταστάθηκε)
82 00 035 827
(αντικαταστάθηκε)
82 00 103 069
(αντικαταστάθηκε)
82 00 454 895
(αντικαταστάθηκε)
82 00 704 394 (τρέχον)

Κωδικός ανταλλακτικού:

531 0404 10



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός από μέταλλο



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός από πλαστικό

Η επιφάνεια κύλισης της τροχαλίας τάσης 531 0404 10 έχει αλλάξει από μέταλλο σε πλαστικό σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας.

Είναι πιθανό κατά τη μεταβατική περίοδο να διατίθενται τόσο τροχαλίες με μεταλλική επιφάνεια κύλισης όσο και με πλαστική.

Σημείωση:

Παρά τις διαφορές στο σχεδιασμό, και οι δυο τροχαλίες τάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στον κατάλογο χωρίς περιορισμούς.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 06.2011

INA 0077

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

