



SERVICE INFO – INA 0077



Изменение материала натяжного ролика 531 0404 10

Модели:

Dacia:	Sandero
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Двигатели:

Dacia:	1.2 16 V
Nissan:	1.2 16 V
Renault:	1.2 16 V

Номер оригинального оборудования:

Nissan:	13077-00QAG (замененный) 13077-00QAL (текущий)
Renault:	77 11 115 394 (замененный) 82 00 035 827 (замененный) 82 00 103 069 (замененный) 82 00 454 895 (замененный) 82 00 704 394 (текущий)

Артикульный номер:

531 0404 10



Рисунок 1: Прежняя конструкция из металла



Рисунок 2: Новая конструкция из пластика

В процессе постоянного усовершенствования нашей продукции Рабочая поверхность натяжного ролика 531 0404 10 была изменена с металлической на пластиковую.

Во время переходного производственного периода в поставках, возможно встретить как металлический, так и пластиковый ролик.

Важно:

Оба этих ролика, несмотря на изменение конструкционного материала, могут быть использованы без каких-либо ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0077