



Πληροφορίες που αφορούν την τροχαλία δυναμό με καστάνια με κωδικό 535 0219 10

Κατασκευαστής: Hyundai, Kia, Toyota

Μοντέλα:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Κινητήρες:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Κωδικοί OE:

Hyundai: 37321 - 25301


Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050

Κωδικός ανταλλακτικού: 535 0219 10

Διάφορες εκδόσεις της τροχαλίας δυναμό με καστάνια μπορούν να τοποθετηθούν στα μοντέλα που αναφέρονται παραπάνω.

Η **εικόνα 1** δείχνει τις δυο τροχαλίες δυναμό με καστάνια τοποθετημένες από τους αντίστοιχους κατασκευαστές των αυτοκινήτων.




Εικόνα 1: Παλαιότεροι σχεδιασμοί Toyota (ασπρί), Kia/Hyundai (μαύρο)

Η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει τώρα μια τροχαλία δυναμό με καστάνια (**εικόνα 2**) που καλύπτει όλα τα μοντέλα της λίστας και από τους τρεις κατασκευαστές.

Σημείωση:

Η νέα τροχαλία δυναμό με καστάνια από την Schaeffler Automotive Aftermarket πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σε όλα τα σημεία και διαφέρει μόνο οπτικά.

Ένα ειδικό εργαλείο απαιτείται για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση των τροχαλιών δυναμό με καστάνια (**εικόνα 3**).



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός



Εικόνα 3: Ειδικό εργαλείο INA με κωδικό 400 0241 10



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 09.2011

INA 0080

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket