

SERVICE-INFO



Útmutató az 535 0219 10 generátor-szabadonfutóhoz

Gyártó: Hyundai, Kia, Toyota

Modellek:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Motorok:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

OE sz.:

Hyundai: 37321 - 25301


Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050


Cikksz.: 535 0219 10

A fent nevezett modelleknél a generátor szabadonfutóinak különböző kivitelei lehetnek beszerelve.

Az **1. ábra** a mindenkor járműgyártó által a sorozatgyártásban eddig beszerelt mindkét generátor-szabadonfutót mutatja.



1. ábra: Eddig ismert kivitelek Toyota (ezüst), Kia / Hyundai (fekete)



2. ábra: Új kivitel

Schaeffler Automotive Aftermarket most egy olyan generátor-szabadonfutót (**2. ábra**) ajánl, amely mind a három gyártó említett modelljeit lefedi.

Útmutatás:

A Schaeffler Automotive Aftermarket új generátor-szabadonfutója korlátozás nélkül megfelel a műszaki követelményeknek és csupán kinézetben különbözik.

A generátor-szabadonfutók ki- és beszereléséhez egy célszerszám (**3. ábra**) szükséges.



3. ábra: INA célszerszám, cikkszám: 400 0241 10



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2011.09 állapot
INA 0080

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

