



SERVICE INFO – INA 0080



Информация про шкив генератора с обгонной муфтой 535 0219 10

Модели:

Hyundai:	Sonata V, Sonata VI
Kia:	Magentis, Carens III
Toyota:	Auris, Corolla, Corolla Verso

Двигатели:

Hyundai:	2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia:	2.0, 2.0 CVVT, 2.4
Toyota:	1.4 D, 1.4 D-4D

Номера оригинального оборудования:

Hyundai:	37321 - 25301
Kia:	37321 - 25301
Toyota:	27415 - 33050

Артикульный номер: 535 0219 10

На вышеуказанных моделях могут применяться различные версии шкива генератора с обгонной муфтой.

Рисунок 1 показывает два шкива генератора с обгонной муфтой, устанавливаемых автопроизводителями.

Schaeffler Automotive Aftermarket теперь предлагает один шкив генератора с обгонной муфтой (Рис. 2), который подходит ко всем вышеуказанным моделям всех трех автопроизводителей.

Для замены шкива генератора с обгонной муфтой требуется специнструмент, показанный (на рис. 3).




Рисунок 1: Предыдущие варианты: Toyota (серебристый), Kia/Hyundai (черный)




Рисунок 2: Новая конструкция

Важно:

Новый шкив генератора с обгонной муфтой отвечает всем техническим требованиям и отличается только визуально.



Рисунок 3: Специнструмент INA 400 024210

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0080