



SERVICE INFO – INA 0083



Avlägsnande

av oljud i hjälppaggregatdriften hos Ford Transit

Tillverkare: Ford

Modell: Transit

Tillverkningsår: 2000 - 2007

Motor: 2.0 D

Best.nr.: 535 0223 10




Bild 1: Utbyte av fast remskiva mot generatorfrinav



Bild 2: Vid montering av generatorfrinav på växelströmgenerator Bosch skall den medlevererade distansbricka med tjocklek 1,4 mm användas!

Som följd av kraftiga dynamiska rörelser hos spårremmen, kan kraftigt oljud uppstå hos fordon med fast generatorremskiva.

Som teknisk lösning marknadsför Schaeffler Automotive Aftermarket ett generatorfrinav till dessa fordon. Detta minskar den dynamiska belastningen i hjälppaggregatdriften och förhindrar på så sätt uppkomsten av buller.

OBS: Medföljande monteringsanvisningar skall ovillkorligen följas!

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar att den fasta remskivan byts ut mot generatorfrinav 535 0223 10 hos de nämnda fordonen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o

Schaeffler Sverige AB
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46 (0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0083