



SERVICE INFO – INA 0084



Интервал замены для ремонтного набора 535 0186 10

Модель:

Volkswagen: Phaeton, Touareg, Multivan T5,
Transporter T5

Двигатель: 2.5 TDI, 5.0 TDI

Номер оригинального оборудования:

Шкив генератора с обгонной
муфтой (1) 070 903 201 E

Гибкая соединительная муфта (2)
070 903 327 C (заменен)
070 903 327 (новый)

Артикульный номер:

Шкив генератора с обгонной
муфтой (1) 535 0118 10

Гибкая соединительная муфта (2)
535 0185 10*

Ремонтный набор (3) 535 0186 10



Рисунок 1: Шкив генератора с обгонной муфтой с гибкой соединительной муфтой и шестеренчатый привод.

Автопроизводитель декларирует интервал замены шкива генератора с обгонной муфтой 535 0118 10 (1 на рис. 1) и соединительной муфты 535 0185 10* (2 на рис. 1) в соответствии с техническим регламентом.

Интервал замены зависит от наличия на автомобиле фильтра тонких частиц. Для моделей без фильтра интервал составляет 150 000 км., для моделей с фильтром, 180 000 км.

В вышеупомянутых моделях, генератор и насос кондиционера должны быть сняты для замены шкива генератора с обгонной муфтой и соединительной муфты.

Важно:

При замене соединительной муфты, шкив генератора также должен быть заменен.

На рис.1:

- (1) Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0118 10
- (2) Гибкая соединительная муфта 535 0185 10*
- (3) Ремкомплект 535 0186 10
- (CA) Шестерня распредвала
- (WP) Шестерня водяного насоса
- (CS) Шестерня коленвала
- (OP) Шестерня масляного насоса
- (ALT) Генератор
- (AC) Компрессор кондиционера

*) Не продаются отдельно.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0084