


SERVICE INFO – INA 0085



Různé vodicí kladky u zážehových a vznětových motorů u napínací jednotky 534 0243 10

Modely: Mercedes-Benz
A 160 CDI (168.007)
do FIN J568589
A 170 CDI (168.008)
do FIN J568589
Kód motoru: OM 668.940, OM 668.941
Obj. č.: 534 0243 10
OE-čísla: A166 200 09 70



Obrázek 1: Napínací jednotka 534 0243 10

Napínací jednotka je ve stavu po dodání osazena vodicími kladkami pro vozidla s zážehovým motorem.


Pro použití u uvedených vznětových motorů se musí levá vodicí kladka 532 0404 30 vyměnit za vodicí kladku 532 0406 30 (**obrázek 1**).

Vodicí kladka 532 0406 30 pro vznětové motory má menší průměr než vodicí kladka 532 0404 30 (**obrázek 2**).

Jiné vlastnosti, jako např. barva těsnicího kroužku, nejsou relevantní pro bezchybnou funkci a mohou se proto měnit.

Vodicí kladky pro vznětové motor nejsou obsaženy v rozsahu dodávky a musí se objednat zvlášť.

Před montáží je nutné bezpodmínečně dbát na to, aby se namontovala správná vodicí kladka na napínací jednotku!



Obrázek 2: Vodicí kladka 532 0404 30 pro vozidla se zážehovým motorem (vlevo) a vodicí kladka 532 0406 30 pro vozidla se vznětovým motorem (vpravo)

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de nebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

