



Optické rozdíly alternátorových volnoběžek 535 0214 10 a 535 0229 10

Výrobce: Honda

Modely: Accord VIII, Accord IX,
Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V

Motory: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

OE-čísla: 31141-RBD-E02
31141-RL0-G01

Obj. č.: 535 0214 10
535 0229 10



Obrázek 1: Alternátorová volnoběžka
535 0214 10



Obrázek 2: Alternátorová volnoběžka
535 0229 10

U výše uvedených modelů mohou být montována dvě různá provedení alternátorové volnoběžky.

Obrázek 1 ukazuje sériové provedení (vlevo) a Aftermarket-provedení (vpravo) alternátorové volnoběžky 535 0214 10.

Obrázek 2 ukazuje sériové provedení (vlevo) a Aftermarket-provedení (vpravo) alternátorové volnoběžky 535 0229 10.

Pokyn:

Alternátorové volnoběžky odpovídají bez omezení technickým požadavkům a liší se jen optickým vzhledem.

Pro demontáž a montáž alternátorových volnoběžek je potřebné speciální nářadí (**obrázek 3**).



Obrázek 3: INA-speciální nářadí
obj. č. 400 0241 10



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze pro účely porovnání.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 12.2011
INA 0087

Technické změny vyhrazeny
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket