

SERVICE-INFO



Utseendemässiga skillnader mellan generator frinaven 535 0214 10 och 535 0229 10

Tillverkare: Honda

Modeller: Accord VIII, Accord IX,
Civic VIII CR-V II, CR-V III,
FR-V

Motorer: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

OE-nr.: 31141-RBD-Eo2
31141-RL0-G01

Best. nr.: 535 0214 10
535 0229 10



Bild 1: Frinavremskiva
535 0214 10



Bild 2: Frinavremskiva
535 0229 10

Hos ovan angivna modeller kan två olika utföranden av generatorfrinav monteras.

Bild 1 visar serieutförande (till vänster) och eftermarknadsutförande (till höger) hos generatorfrinav 535 0214 10.

Bild 2 visar serieutförande (till vänster) och eftermarknadsutförande (till höger) hos generatorfrinav 535 0229 10.

Anvisningar:

Generatorfrinaven uppfyller utan begränsningar de tekniska kraven och skiljer sig endast åt utseendemässigt.

För demontering och montering av generatorfrinav behövs specialverktyg (**bild 3**).



Bild 3: INA specialverktyg best.nr.
400 0241 10



Iakttag fordonstillverkarens
specifikationer!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr.
är endast avsedd att användas som
jämförelse.

Aktuella reservdelar finns
i vår onlinekatalog på
www.schaeffler-aftermarket.com
eller i RepXpert under
www.repxpert.com.

Version 12.2011
INA 0087

Rätt till ändringar förbehålles
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket