



SERVICE INFO – INA 0093



Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0233 10

Модель:
 Suzuki: Jimny (F)
 Двигатель: 1.5 DDIS
 Артикульный номер: 535 0233 10
 Номер оригинального оборудования: 31171-84A10



Рисунок 1: Превью конструкция



Рисунок 2: Новая конструкция

Как следствие непрекращающейся работы по улучшению нашей продукции, были произведены модификации на демпферный шкив генератора, артикульный номер 535 0233 10.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. изобр. 1 и 3) и новой версии (см. изобр. 2 и 4) натяжного ролика.

В новом дизайне внутреннее кольцо с обратной стороны шкива было увеличено, соответственно, шайба, указанная на рис.3 более не требуется.

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Оба варианта соответствуют техническим условиям и могут использоваться без ограничений.



Рисунок 3: Превью конструкция



Рисунок 4: Новая конструкция

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0093