



SERVICE INFO – INA 0094




Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0128 10

Модел: Toyota Hilux, Fortuner
Двигатели: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
Артикулни номер: 535 0128 10
OE номер: 27415-0L040



Фигура 1: Предишна конструкция



Фигура 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0128 10.

Този бюлетин със сервисна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

INA 0094

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 946 3900

Fax: +359 2 946 3886

Mob: +359 882 282 846

Mail: stanko.milushev@schaeffler.com

Web: www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

