



SERVICE INFO – INA 0095



Ändring i utförande hos sträckkarrulle 534 0168 10

Modeller:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motorer:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Best.nr.: 534 0168 10

OE-nr.: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022




Bild 1: Till vänster hittillsvarande utförande, till höger nytt utförande

Spännrulle med best.nr. 534 0168 10 har modifierats inom ramen för vår löpande produktutveckling.

Båda versionerna uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar.

Denna serviceinformation visar på utseendemässiga skillnader mellan hittillsvarande (bild 1 till vänster) och nytt (bild 1 till höger) utförande.

Följ tillverkarens anvisningar!

Under en övergångsfas kan båda utförandena lagerföras.

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0095