



SERVICE INFO – INA 0098



Замена натяжителя и демпфера колебаний

Автопроизводитель: Audi, Seat, Skoda, VW

Модели:

Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Skoda:	Superb
VW:	Passat

Двигатели:

AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

Артикульный номер: 531 0531 20 (замена)
533 0028 20 (замена)
530 0546 09 (новый/Set)
530 0546 10 (новый/KIT)



Рис. 1: Демпфер колебаний 533 0028 20 (слева), натяжитель 531 0531 20 (справа)

В автомобилях, указанных выше, демпфер колебаний 533 0028 20 (Рис. 1, слева) и натяжитель 531 0531 20 (Рис. 1, справа) были заменены на KIT 530 0546 10 (Рис. 2, слева) и Set 530 0546 09 (Рис. 2, справа).

Новые компоненты отличаются не только внешним видом, но и функциональностью. В устаревшем виде демпфер, в дополнение к натяжителю, выполнял функцию натяжения ремня.

Новый поддерживающий ролик с кронштейном 532 0601 10 выполняет роль только поддержания. Натяжение ремня и демпфирование колебаний производится только натяжителем 531 0840 10.

Использование смешанных компонентов недопустимо, т.к. компоненты адаптированы один к другому и реализуют правильное натяжение ремня только в комплекте.



Рис. 2: KIT 530 0546 10 (слева), Set 530 0546 09 (справа)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0098