



SERVICE INFO – INA 0099



Изменение состава упаковки для 532 0020 10

Модели:

Citroën:	AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX
Fiat:	Ulysse
Lancia:	Zeta
Nissan:	Micra
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, 406, 605,
Rover:	806
	100

Двигатели:

Citroën:	1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V
Fiat:	2.0 16V, 2.1 TD
Lancia:	2.0 16V, 2.1 TD
Nissan:	1.5 D
Peugeot:	1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16
Rover:	1.4 D, 1.5 D

Артикульный номер:

532 0020 10

Номер оригинального оборудования:

Citroën:	0830.37
Fiat:	9400830379
Lancia:	9400830379
Nissan:	13077-6F901
Peugeot:	0830.37
Rover:	LHV100080



Рисунок 1: 532 0020 10 - ролик INA с крепежным болтом

Наполнение комплекта 532 0020 10 было оптимизировано. Благодаря конструкции направляющего ролика, болт M10X55 может быть использован на всех указанных автомобилях. Соответственно, болт M10X55 и шайба более не требуются. Упаковка содержит направляющий ролик (рис.1, слева) и болт M10X55 (рис.1, справа).

Как описано в брошюре INA 0070, на вышеуказанные автомобили может также устанавливаться металлический ролик. Пластиковый ролик заменяет его полностью.

Пластиковый ролик соответствует всем требованиям и отличается только материалом исполнения.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua

INA 0099



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET